



ПРИБОРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЙ НА БИЕНИЕ

Идеально подходит для быстрого и точного контроля соосности и биения тел вращения

Основание:


- Опорная поверхность с тонкой шлифовкой;
- Два Т-образных паза для установки бабок и штатива.

Бабки с центрами:

- Обе бабки имеют возможность перемещения;
- Правая бабка с поджимаемым центром (с помощью пружины);
- Бабки с высотой центров 75 мм имеют призматический паз 90° для установки деталей диаметром до 20 мм, у которых отсутствуют центровые отверстия.

Штатив 818 XNB:

- Кронштейн с одним шарниром и с тонкой установкой на размер;
- Отверстие для крепления измерительной головки \varnothing 8 мм.



Поставка прибора возможна в трех исполнениях:

1. Прибор контроля радиального биения с центровыми бабками.

| Высота центров, мм | Расстояние между центрами, мм | Размеры основания (Д x Ш), мм | Отклонение бабок отн. друг друга в гор. и верт. плоскостях, мм | Ширина Т-паза, мм | Масса, кг | Заказ № (без индикатора) |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-----------|--------------------------|
| 50 | 0 - 200 | 350 x 110 | 0,01 | 10Н7 | 8 | 4622200 |
| 75 | 0 - 350 | 500 x 110 | 0,01 | 10Н7 | 12 | 4622201 |
| 100 | 0 - 450 | 700 x 180 | 0,01 | 12Н7 | 35 | 4622202 |
| 150 | 0 - 450 | 700 x 180 | 0,01 | 12Н7 | 38 | 4622203 |

2. Прибор контроля радиального биения с призматическим пазом 818 рв.

| Высота призматических блоков, мм | Размеры основания (Д x Ш), мм | Ширина Т-паза, мм | Масса, кг | Заказ № (без индикатора) |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------|
| 70 | 350 x 110 | 10Н7 | 6,5 | 4622260 |
| 70 | 500 x 110 | 10Н7 | 9,5 | 4622261 |
| 120 | 700 x 180 | 12Н7 | 30 | 4622262 |

3. Прибор контроля радиального биения с роликовыми опорами 818 ав.

| Высота роликовых блоков, мм | Размеры основания (Д x Ш), мм | Ширина Т-паза, мм | Масса, кг | Заказ № (без индикатора) |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------|
| 70 | 350 x 110 | 10Н7 | 6,5 | 4622250 |
| 70 | 500 x 110 | 10Н7 | 9,5 | 4622251 |
| 120 | 700 x 180 | 12Н7 | 30 | 4622252 |

Дополнительные приспособления для прибора 818

199



Бабки с роликовыми опорами 818 ab (пара)

| Высота, мм | Диапазон диаметров, мм | Ширина Т-паза, мм | Заказ № |
|------------|------------------------|-------------------|---------|
| 70 | 3 - 20 | 10 | 4622220 |
| 120 | 3 - 45 | 12 | 4622221 |

Основание

| Высота центров, мм | Размеры основания, мм | Заказ № |
|--------------------|-----------------------|---------|
| 50 | 350 x 110 | 4622265 |
| 75 | 500 x 110 | 4622266 |
| 100 / 150 | 700 x 180 | 4622267 |

Бабки с призматическим пазом 818 pb (пара)

| Высота, мм | Диапазон диаметров, мм | Ширина Т-паза, мм | Заказ № |
|------------|------------------------|-------------------|---------|
| 70 | 5 - 20 | 10 | 4622215 |
| 120 | 5 - 45 | 12 | 4622216 |

Опоры с призматическим пазом 818 pe, (пара)

| Высота, мм | Диапазон диаметров, мм | Заказ № |
|------------|------------------------|---------|
| 50 / 75 | 3 - 15 | 4622210 |
| 100 | 8 - 45 | 4622211 |

Бабки с центрами (пара)

| Высота центров, мм | Заказ № |
|--------------------|---------|
| 50 | 4622270 |
| 75 | 4622271 |
| 100 | 4622272 |
| 150 | 4622273 |

Штатив 818 XNB

| Высота центров, мм | Диаметр стойки, мм | Высота стойки, мм | Заказ № |
|--------------------|--------------------|-------------------|---------|
| 50 / 75 | 18 | 210 | 4622275 |
| 100 | 18 | 260 | 4622276 |
| 150 | 18 | 360 | 4622277 |